

PRODUCTBLAD LEGIONELLAPREVENTIE



De technische installaties van een gebouw moeten niet alleen uitstekend worden ontworpen en deskundig worden aangelegd. Systematisch onderhoud tijdens de lange levenscyclus is eveneens van groot belang voor zowel de installaties als het gebouw zelf. Dit alles vraagt om professionele planning en advies met betrekking tot ontwerp, realisatie, beheer, monitoring, inspectie en bijvoorbeeld energiemanagement. Al deze diensten biedt Prime Advice u aan. Daarnaast voorziet Prime Advice in efficiënte beheertools en web-based applicaties om haar opdrachtgevers zoveel mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen in het uitvoeren van verplichte beheertaken.

Referenties

Onze werkzaamheden voeren wij onder andere uit voor:

- Overheidsdiensten, zoals de Rijksgebouwdienst, ministeries, gemeenten, Rijkswaterstaat.
- Projectontwikkelaars.
- Banken en verzekeraars.
- Onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten.
- Zorginstellingen, zoals verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen.
- Nationale en internationale ondernemingen.
- Woningbouwcorporaties.

Legionellapreventie

Groei van legionella in een waterleidinginstallatie kan zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Om de risico's van besmetting met legionella zoveel mogelijk te beperken heeft de overheid preventieve maatregelen voorgeschreven. Deze zijn verankerd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. In de ISSO-publicatie 55.1 en 55.2 is aangegeven hoe deze wetgeving naar een praktische werkmethode vertaald kan worden.

Verplicht of wenselijk?

Prime Advice adviseert opdrachtgevers of zij ten aanzien van waterleidinginstallaties moeten voldoen aan bovengenoemde regelgeving of dat volstaan mag worden met de algemene zorgplicht voor deugdelijk drinkwater. Dit alles in verband met mogelijke aansprakelijkheid of imagoschade.

Beheersplan

Prime Advice adviseert opdrachtgevers hoe zij kunnen voldoen aan de vigerende wetgeving. Dit kan betekenen dat een beheersplan opgesteld moet worden. Een beheersplan bevat een analyse van de risico's, gevolgd door mogelijke beheersmaatregelen en/of correctieve installatiemaatregelen. Tevens wordt een logboek opgesteld waarin de uitvoering van het legionellabeheer wordt vastgelegd. Prime Advice is overeenkomstig de BRL 6010 gecertificeerd voor advisering in legionellapreventie. Hiermee is expertise, kwaliteit en onafhankelijkheid van het legionellaadvies gewaarborgd.

Correctieve installatiemaatregelen

Het kan zijn dat correctieve maatregelen in de waterleidinginstallatie nodig zijn om het risico op groei van de legionellabacterie te minimaliseren. Prime Advice kan bepalen welke maatregelen nodig zijn en hoe deze uitgevoerd moeten worden. Ook de uitvoeringsbegeleiding van correctieve installatiemaatregelen kan door Prime Advice worden verzorgd.

Beheersmaatregelen

Naast correctieve installatiemaatregelen kunnen ook beheersmaatregelen nodig blijken. Prime Advice kan vaststellen welke beheersmaatregelen van toepassing zijn. Ook kan Prime Advice de opdrachtgever, of eventueel ingeschakelde derden, informeren over de uit te voeren beheersmaatregelen.

QuickScan

De behoefte kan bestaan om snel en eenvoudig de waterleidinginstallatie te beoordelen en een indicatie te hebben van het risico op legionellagroei. Hiertoe leent een QuickScan zich uitstekend. Ook kan met een QuickScan inzicht worden verkregen in hoeverre een reeds aanwezig beheersplan functioneert en wordt uitgevoerd.

Koeltorens

Per 1 januari 2008 is het verplicht dat gemeenten inventariseren hoeveel "natte" koeltorens binnen de gemeente grenzen staan opgesteld. In zogenaamde natte koeltorens heersen ideale groeiomstandigheden voor legionella. Dit is de reden waarom voor dergelijke koeltorens beheersplannen opgesteld moeten worden. Prime Advice heeft ruime ervaring in het opstellen van deze plannen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over adviesdiensten van Prime Advice op het gebied van legionella? Of heeft u vragen over andere adviesdiensten van Prime Advice? Neemt u gerust contact met ons op.

Algemeen:
info@primeadvice.nl
www.primadvice.nl

Adressen:
Koestraat 2
5688 AH OIRSCHOT
Postbus 35
5688 ZG OIRSCHOT
tel.: 085 105 00 21

Bongerd 2
2906 VK CAPELLE a/d IJSSEL
tel. 085 105 00 20

Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
tel. 085 105 00 20



PRIME ADVICE
STRONG TOGETHER